

更换电子液压转向辅助泵JER185

在换装前应检查插塞式连接

由于汽车制造商方面更改了插拔式连接，必要时在更换转向辅助泵JER185（参见图1）应安装新的导线束。

如果安装在汽车上的转向辅助泵的连接插头为旧款设计（参见图2），则应将旧的导线束更换为新导线束（参见图3）。相应的备件编号参见下表。



图1: JER185




图2: 旧插头设计



图3: 新插头设计

交叉引用号 转向辅助泵	交叉引用号 左置车电线束	交叉引用号 右置车电线束
梅赛德斯 A 221 460 07 80		梅赛德斯 A 221 440 81 08
梅赛德斯 A 221 460 09 80		
梅赛德斯 A 221 460 10 80		
梅赛德斯 A 216 460 02 80	梅赛德斯 A 216 540 85 08	梅赛德斯 A 216 540 86 08
梅赛德斯 A 216 460 03 80		

