

Turbolader mit unterschiedlichen Ausführungen am Verdichtergehäuse


Einleitung:

Der Fahrzeughersteller hatte in seine Serienproduktion zwei baugleiche Turbolader mit unterschiedlichen Verdichtergehäusen verbaut. Fahrzeugdaten der Hersteller sind für die Beschaffung des richtigen Ersatzteiles ungenau, da Mischverbauungen stattgefunden haben.


Hinweis:

Vergleichen Sie unbedingt die Ausführungsnummer ihres alten Turboladers mit der des von Ihnen bestellten neuen Turboladers, bevor Sie beginnen den Turbolader zu verbauen und/oder den neuen Lader mit unserem Erstbefüllungs-Additiv befüllen.

Vergleich der Ausführungsnummern:



T912313 MFD 49189-01810
 MFD 49189-01830
 MFD 49189-01850



T916458 MFD 49189-01800
 MFD 49189-01820

Fahrzeughersteller: SAAB

Fahrzeuge: Saab 9-3, Saab 9-5 2.0 t, 2.3 t / BioPower

Motorcode: B205R, B235R

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T912313, T916458 **BTS-Service-Set-Nr:** T981382, T981383

OE-Nr.: 55560601, 55561884, 55564966, 55559825, 9172180

Hersteller Ausf.-Nr.: 49189-01810, 49189-01830, 49189-01850, 49189-01800, 49189-01820

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.