



## NOVO – garnitura kolesnih ležajev z detektorsko kartico

<b>Proizvajalec vozil:</b>	Honda
<b>Model:</b>	CR-V II (RD)
<b>Motor:</b>	2.0
<b>Katal. št.:</b>	713 6174 50



**Slika 1:** Detektorska kartica za prepoznavanje dajalnika impulzov

Poznamo številne različne konstrukcije kolesnih ležajev. Ni jih treba vzdrževati. Izdelani so za celotno trajanje vozila. Vendar pa malokdo ve, da so ti konstrukcijski deli pomembni dobavitelji podatkov. Nosi-jo dajalnik impulzov (Encoder) – prej znan kot obroč ABS – skupaj s senzorjem kot dobavitelj za signal vrtilne frekvence kolesa. Ta signal uporabi elektronika vozila za najrazličnejše vozno-dinamične sisteme, podpira pa lahko celo navigacijo.

Razumevanje celotnih sistemov postaja vedno pomembnejše za popravilo. Ravno pri komponentah, pomembnih za varnost, kot so kolesni ležaji, bi se moral sleherni

delavniški delavec zavedati, da lahko pomanjkljivo popravilo povzroči odpoved vozno-dinamičnih regulacijskih sistemov. V najslabšem primeru tako odloča o življenju in smrti.

Da bi popravilo potekalo brezhibno, FAG ne obvešča samo o pravilnem ravnanju in vgradnji. Posebej garnituri s številko 713 6174 50 bo v bodoče priložena detektorska kartica FAG. Po zaslugi te kartice bo dajalnik impulzov pod tesnilko viden, kar bo omogočilo pravilno vgradnjo ležaja. Tako bo celoten sistem tudi po popravilu spet deloval brezhibno in predvsem varno.

Vsebina garniture kolesnih ležajev 713 6174 50:

- 1 x kolesni ležaj
- 1 x matica
- 1 x varovalka
- 1 x detektorska kartica



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 09.2009  
**FAG 0010**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket