



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0010



# Set ležaja točka sa detektorskom karticom

## ležaja točka sa ABS prstenom

Proizvođač	Honda
Model	CR-V II (RD)
Motor	2.0
Br. rezervnog dela:	713 6174 50



Slika 1: Detektorska kartica za identifikaciju pulsa generatora

Dostupni su ležajevi točka različitog dizajna. Ovi ležajevi ne zahtevaju održavanje i konstruisani su da traju ceo životni vek vozila. Malo ljudi shvata koliko su bitni ovi delovi kada je u pitanju snabdevanje informacija. Oni nose puls generatora (encoder), prethodno poznat kao ABS kruga, zajedno sa senzorom kako bi obezbedili signal brzine točka. Elektronski sistem vozila koristi ovaj signal za razne sisteme upravljanja dinamikom vožnje, a može čak i da podrži navigaciju.

Harmonizacija celog sistema je sve više bitna za sve vrste popravki. Kada su u pitanju delovi vezani za bezbednost, kao što su ležajevi točka, svaki zaposleni u auto-servisu bi intuitivno trebao da zna da neefikasna popravka može dovesti do kvara sistema kontrole dinamike vožnje. U najgorem slučaju, ovo može biti pitanje života i smrti.

Da bi osigurali savršenu popravku, FAG nudi i više od same informacije kako pravilno rukovati i sklopiti delove: FAG detektorska kartica će uskoro biti dostupna, dizajnirana posebno da upotpuni broj dela 713 6174 50. Ova kartica omogućuje da se puls generatora vidi ispod zaptivke, kako bi osigurala da je ležaj montiran na ispravnu stranu tako da ceo sistem funkcioniše bez problema nakon popravke, i što je još važnije, bude bezbedan.

Sadržaj seta ležaja točka 713 6174 50

- 1 x ležaj točka
- 1 x matica
- 1 x osigurač
- 1 x detektorska kartica

Molimo poštujte uputstva proizvođača vozila!

### Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG  
 Tel.: +381 (0) 69 2244 874  
 Fax: +381 (0) 11 30 887 75  
 E-mail: info.hr@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.com