



# FAG

## INFO TECHNIQUE



# Solution de réparation de roulement de roue VUL

## Utilisation de l'outillage spécial réf. 400 6199 10

Constructeurs : Mercedes-Benz, Volkswagen

Modèles :

Mercedes-Benz : Sprinter (906), Vito (W639),  
Viano (W639)

Volkswagen : Crafter (2E)

Essieu : Essieu avant dans les véhicules  
à propulsion

Réf. kit de roulement

de roue: 713 6680 10  
713 6680 20  
713 6680 50

Réf. outillage : 400 6199 10



Photo 1 : Il est désormais possible de ne remplacer que le roulement de roue.

Pour la première fois, il est possible de remplacer le roulement de roue de l'essieu avant des véhicules désignés ci-dessus sans être obligé de remplacer toute la fusée.

En effet, Schaeffler Automotive Aftermarket propose une solution de réparation économique différente de la méthode de réparation prévue par le constructeur. Avec cette solution, il n'est plus nécessaire de contrôler la géométrie, ce qui permet de réduire le temps d'immobilisation du véhicule.

Pour la réparation, l'utilisation d'un outillage spécial s'impose ; il permet de presser l'unité de roulement de roue uniformément par la bague extérieure dans son logement et de faire s'encliqueter la bague de sécurité dans la rainure sur la fusée.

**Attention : Si vous ne respectez pas cette consigne vous encourez le risque de perdre toute la roue !**



Photo 2 : 400 6199 10 – Pour remplacer le roulement de roue, l'outillage spécial est indispensable.



Photo 3 : La bague de sécurité ne doit pas ressortir par rapport à la fusée

Vous trouverez de plus amples informations concernant la pose et la dépose des roulements de roue dans la brochure intitulée « solution de réparation de roulement de roue pour véhicules utilitaires légers » et sur le DVD joint à la valise d'outillage (réf. 400 6199 10).

**Tous travaux de réparation autour du roulement de roue (système de freinage, rotule de direction, roue) doivent être effectués selon les consignes du constructeur automobile.**

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ou [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

