



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Sprememba izvedbe zaščitnega pokrova

**Nadomestitev dela - vstavitvena enota za popravilo (RIU):
del s kat. št. 566283.H195 je nadomestil del s kat. št. 566283.01.H195**

Proizvajalec: DAF

Pesta koles


Št. originalnega dela: 1657637
1391617
1818003
1812161

Kolesni ležaj

Stara številka dela: 566283.H195
Nova številka dela: 566283.01.H195

Pri nekaterih pestih koles se lahko med vgradnjo vstavitvene enote za popravilo (RIU) s kataložsko številko 566283.H195 zaščitni pokrov zvije. V najslabšem primeru lahko zvit zaščitni pokrov povzroči oviranje ležaja, zaradi česar je vrtenje pesta kolesa oteženo ali popolnoma onemogočeno.

Zato smo razvili spremenjeno izvedbo zaščitnega pokrova (glejte sliko 1).



Slika 1: Izvedba zaščitnega pokrova je bila spremenjena.



Slika 2: Nova različica (566283.01.H195)

Zaradi te tehnične spremembe je del s kataložsko št. 566283.H195 nadomestil del s kat. št. 566283.01.H195.

Tudi proizvajalec vozil je nadomestil zadevna pesta koles, ki so del originalne opreme. Prvotno so bila na voljo pesta koles z naslednjimi številkami originalne opreme: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Te sta zdaj nadomestili samo številki 1818003 in 1812161.

Pri obeh izvedbah pesta kolesa je bilo preizkušanje dimenzij in namestitve z porabo novih vstavitvenih enot za popravilo (RIU) uspešno opravljeno.

Prosimo, upoštevajte podatke proizvajalca vozila!



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET