



SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU) (pyörännapayksiköt)

Ota huomioon oikea asennussuunta

Autonvalmistajat: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Tuotenumero: 805003CA.H195
805011C / 805011.03.H195
805012.06.H195
805092.07 / 805092.07.H195
571762.01.H195
803194.26 / 803194.26.H195
805003A.H195



Kuva 1: Truck Hub Unit (pyörän navan laakeriyksikkö) tiivisterenkaalla (vasemmalla) tai pyörästetyllä reunalla (oikealla) laakerin sisärenkaassa


Edellä esitetyissä laakeriyksiköissä on otettava huomioon oikea asennussuunta. Se tosin käy ilmi myös akselin ja THU:n laakerin sisärenkaan muodosta, mutta selkeyden vuoksi se on selvitetty näissä huoltotiedoissa.

Ollennainen ero on laakerin sisärenkaassa. Joidenkin laakeriyksikköjen sisäreunassa on O-rengas (kuva 2), toisissa laakeriyksiköissä on tällä paikalla viistetty / pyörästetty reuna (kuva 3).

Seuraavassa taulukossa on esitetty laakeriyksikköjen ominaisuudet ja asennussuunta.



Kuva 2: Truck Hub Unit (pyörän navan laakeriyksikkö) O-renkaalla



Kuva 3: Truck Hub Unit (pyörän navan laakeriyksikkö) pyörästetyllä reunalla

Tuotenumero	Ominaisuudet/ asennussuunta
805003CA.H195 805011C / 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07 / 805092.07.H195	O-rengas/sisäänpäin
571762.01.H195 803194.26 / 803194.26.H195 805003A.H195	Pyörästetty reuna/ sisäänpäin

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0032