



## SERVICE INFO – FAG 0035



# Modifierad hjullagerfläns

Medlevererade skruvar skall ovillkorligen användas

Tillverkare:	BMW
Modeller:	5 er (F07, F10, F11, F18) 6 er (F06, F12, F13) 7 er (F01, F02, F03, F04) X1 (E84) X3 (F25) X4 (F26)

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Hos ovan angivna fordon är tredje generationens hjullager monterade på framaxeln och dessa är fästa till hjulspindeln med fyra skruvar.

Fordonstillverkaren använder olika hjullager med olika gängstigning i sin serietillverkning.



Bild 1: Vänster skruv: M12x1,5  
Höger skruv: M12x1,25

Om hjullagerna skall bytas ut, skall de skruvar som levereras med i hjullagersatsen från FAG ovillkorligen användas. Endast på detta sätt garanteras att gängstigningen är lika hos gängan i hjullagrets fläns och hos skruven.




Bild 2: De medlevererade skruvarna skall alltid användas.

### OBS:

Om skruvar med annan gängstigning används förstörs gängan. I värsta fall kan det leda till att hjulet tappas!

Vid reparation är det därför lämpligt att först dra åt skruvarna för hand och slutligen efterdra dem med föreskrivet åtdragningsmoment. Vi avråder bestämt från användning av skruvdragare vid montering.

Följande åtdragningsmoment skall följas:

M12x1,5	M12x1,25
Steg 1: 80 Nm	Steg 1: 20 Nm
Steg 2: 90°	Steg 2: 120 Nm
	Steg 3: 90°

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REPXPERT

FAG 0035