



SERVICE INFO – FAG 0038



FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

Poznámka k dodanému hřídelovému těsnicímu kroužku

Výrobci:	Bova Mercedes-Benz Setra
Modely:	
Nákladní vozidla:	
Mercedes-Benz:	Actros Actros MP2/MP3 Atego / Atego 2 Axor / Axor 2 SK
Autobusy:	
Bova:	Lexio Magiq Synergy
Mercedes-Benz:	Citaro (O530) Econic Integro (O550) Intouro NL / NS O 404 Tourismo (O 350) Travego (O580) VD / VL / VO
Setra:	Series 400
Obj. č.:	723 7036 10 723 70 11 10



Obrázek 1: Hřídelový těsnicí kroužek se dodává v sadách FAG SmartSET 723 7036 10 a 723 7011 10.



Obrázek 2: Těsnicí břit v sadě dodávaného hřídelového těsnicího kroužku (nahore) se jen nepatrně liší od původního vestavěného provedení (dole).

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Pokud je montována výše uvedená sada FAG SmartSET, nesmí být znovu použit původní hřídelový těsnicí kroužek.

Místo toho musí být namontován těsnicí kroužek dodávaný v sadě SmartSET. Těsnicí břit má jiný rozměr.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT