



SERVICE INFO – FAG 0041



Можливе витікання мастила із заднього моста

Несправний клапан для видалення повітря


Виробник
транспортного
засобу: DAF

Моделі: CF
XF

Артикульні номери
ступиць: 723 5005 10
723 5020 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин Задні мости наведених вище моделей автомобілів (зображення 1) оснащені клапаном для видалення повітря. Цей клапан дозволяє стравлювати надлишковий тиск з корпусу заднього моста, що виникає в результаті експлуатації, і запобігає попаданню вологи та бруду всередину.

Як показує досвід, після тривалого періоду експлуатації клапан погано стравлює тиск або взагалі перестає функціонувати. Внаслідок цього у корпусі заднього моста може утворитися надлишковий тиск, який може випресувати ущільнення ступиці колеса або колісних підшипників з їхнього монтажного місця або пошкодити їх. В результаті цього буде витікати мастило з ступиць.



Зображення 1: Клапан для видалення повітря на задньому мості DAF CF або XF

Важливо:

Під час встановлення нових ступиць або колісних підшипників, чи у разі витікання мастила з моста, необхідно обов'язково перевірити функціонування клапана для видалення повітря! Щоб перевірити клапан, його необхідно зняти з моста авто.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!