



SERVICE INFO – INA 0009



Rolă întinzătoare optimizată 531 0564 30

Producători:	Seat, Volkswagen
Modele:	
Seat	Cordoba, Ibiza
Volkswagen	Polo
Motor:	1.4i 16V (AFH)
Nr. piesă LuK AS:	531 0564 30
Nr. OE:	036 109 243 J 036 109 243 G (înlocuită) 036 109 243 D (înlocuită)




Figura 1: 531 0564 30 (vedere frontală)

Rola întinzătoare 531 0564 30 (rolă sinus) este optimizată pentru reducerea zgomotului și a fost special dezvoltată pentru aplicațiile menționate anterior.

Observație:

Suprafața de contact neregulată nu este un defect de fabricație!

Săgețile roșii (fig. 1 și fig. 2) indică aceste caracteristici.

Suprafața de contact a rolei întinzătoare este prevăzută cu elevații dispuse în diagonală (fig. 2).




Figura 2: 531 0564 30 (vedere laterală)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0009