

Nuevo tornillo - Polea tensora 531 0274 30

Fabricante:

Audi, Volkswagen

Modelo:

- Audi A6
- Volkswagen T4, LT 28-35, LT 28-46

Motor:

2.4 D, 2.5 TDI

N.º LuK AS:

531 0274 30

Ref. originales:

074 109 243 R
074 109 243 J (sustituída)
074 109 243 G (sustituída)
074 109 243 F (sustituída)




Fig. 1: 531 0274 30

En el marco del desarrollo continuo de nuestros productos y de la seguridad de la calidad INA suministra con la polea tensora **531 0274 30** un nuevo tornillo (fig. 3).

Características:

- Cabeza de tornillo plana con Torx
- Cabeza de tornillo Ø 18,5 mm
- Clase de resistencia 10.9
- Seguro del tornillo en la rosca
- Con retención de par

INA recomienda cambiar el tornillo original (fig. 2) por el tornillo suministrado.

Par de apriete: 20 ± 1,5 Nm



Fig. 2: Tornillo OE



Fig. 3: Tornillo INA

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 12.2007
INA 0014

Salvo modificaciones técnicas
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

