



## SERVICE INFO – INA 0029



# Sunete de fluierat din zona de acțiune a curelei trapezoidale

Producători: Opel, Vauxhall

Modele:  
 Corsa C cu 2004  
 Corsa D cu 2007  
 Tigra B cu 2004  
 Agila cu 2004  
 Meriva cu 2004  
 Combo cu 2004  
 Astra-H cu 2005

Coduri de motor: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

Nr. piesă LuK AS:

pentru alternator

DENSO: 535 0151 10

pentru alternator

VALEO: 535 0063 10

### Diagnoză:

Sunete de fluierat din zona de acțiune a curelei trapezoidale.

### Cauza posibilă a avariei:

Roata liberă pentru alternator este defectă.

### Remediere:

Conform producătorului autovehiculului, în cazul alternatoarelor DENSO roata liberă de prim montaj trebuie înlocuită cu o roată liberă pentru alternator modificată marca INA (vezi imaginea 1).

În cazul în care este montat un alternator VALEO, INA oferă și în acest caz o roată liberă pentru alternator. Întrucât din punct de vedere optic cele două roți libere se deosebesc foarte puțin, respectați caracteristicile de diferențiere (vezi imaginea 3).




Figura 1: Înlocuirea articolului



Figura 2: Prezentarea generală a unelei speciale

### Nota:

Pentru schimbarea roții libere pentru alternator, utilizați unealta specială Schaeffler corespunzătoare.

- a. 400 0235 10 (cheie dinamometrică scurtă)
- b. 400 0201 10 (cheie dinamometrică standard)
- c. 400 0200 10 (cap poligonal standard)
- d. 400 0234 10 (cap poligonal scurt)




Figura 3: Deosebirea roților libere pentru alternator INA 535 0063 10 (VALEO) și 535 0151 10 (DENSO)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.ro

www.repxpert.ro

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT