

Instructions de montage pour les kits de distribution 530 0140 10 et 530 0495 10

Constructeurs: Ford, Mazda, Volvo

Modèles:

Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma

Mazda: 2, 121 III

Volvo: C30, S40 II, V50

Moteurs:

1.25, 1.25 16V,
1.4, 1.4 16V,
1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Références INA:

530 0140 10 (KIT)
530 0495 10 (KIT)



Image 1 : 530 0495 10 – Kit de distribution INA avec vis de fixation

Lors du remplacement de la courroie de distribution, il faut veiller à ce que la vis de fixation de la poulie de vilebrequin des véhicules mentionnés ci-dessus soit également remplacée.

Il s'agit d'une vis à dilatation qui ne peut être utilisée qu'une seule fois.

INA propose des kits de distribution qui, outre la courroie de distribution, le galet tendeur et un autocollant « Remplacement de la courroie de distribution », contiennent également les vis de fixation adaptées.

Contenu - Kit de distribution

530 0140 10:

- 1 x galet tendeur 531 0586 10
- 1 x courroie de distribution 536 0196 10
- 1 x vis pour vilebrequin / M12 x 29
- 1 x vis pour vilebrequin / M12 x 44,5
- 2 x vis pour arbre à cames / M10 x 35
- 2 x vis pour galet tendeur / M8 x 34
- 1 x autocollant « Remplacement de la courroie de distribution »

Remarque:

Dans la plupart des cas, les vis à dilatation ne peuvent être utilisées qu'une seule fois en raison de leurs propriétés. En effet, l'expérience montre que ces vis cassent au serrage après plusieurs utilisations.

Contenu - Kit de distribution

530 0495 10:

- 1 x galet tendeur 531 0813 10
- 1 x courroie de distribution 536 0196 10
- 1 x vis pour vilebrequin / M12 x 29
- 1 x vis pour vilebrequin / M12 x 44,5
- 2 x vis pour arbre à cames / M10 x 35
- 1 x vis pour galet tendeur / M8 x 46
- 1 x autocollant « Remplacement de la courroie de distribution »



Pour le serrage des vis de fixation, utilisez le couple prescrit par le constructeur.

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 09.2009 (remplace 06.2009)

INA 0032

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

