



SERVICE INFO – INA 0059



Промени в материала

на отклоняваща ролка 532 0501 10

Производители: Ford, Mazda

Модели:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Двигатели:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE номера:

Ford: 95WF-19A216-AC (заменен)
95WF-19A216-AD (заменен)
YS4E-19A216-AA (настояща)
7109163 (заменен)
1112807 (заменен)
1139951 (настояща)

Mazda: 1E03-15-930A

Арт. номер: 532 0501 10



Снимка 1: Предишната конструкция е изработена от метал



Снимка 2: Нова конструкция, изработена от пластмаса

Като част от непрекъснатите ни усилия за развитие на нашите продукти, работната повърхност на отклоняващата ремъчна ролка 532 0501 10 е сменена от метална на пластмасова.

В течение на преходния период е възможно да се доставят отклоняващи ролки с метални ремъчни шайби и пластмасови ремъчни шайби.

Забележка:

Независимо от конструктивните различия, и двете отклоняващи ремъчни ролки могат да бъдат използвани без ограничения за изброените в каталозите превозни средства.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0059