

SERVICE-INFO



Promjena materijala klizača Kat. Br. 532 0501 10

Proizvođači vozila:

Ford, Mazda

Modeli:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motori:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE Br.:

Ford: 95WF-19A216-AC (zamjenjeni)

95WF-19A216-AD (zamjenjeni)

YS4E-19A216-AA (novi)

7109163 (zamjenjeni)

1112807 (zamjenjeni)

1139951 (sadašnji)

Mazda: 1E03-15-930A

Kat. Br.:

532 0501 10



Slika 1: dosadašnja je metalna izvedba



Slika 2: nova plastična je izvedba

Usljed kontinuiranog razvoja naših proizvoda danas se upotrebljavaju plastične umjesto metalnih obodnih vozni površina klizača (rolica za izravnavanje) Kat. Br. 532 0501 10.

U prijelaznoj fazi mogu se isporučivati klizači s metalnom i plastičnom dodirnom površinom.

Uputa:

Obje izvedbe klizača mogu se bez ikakvog ograničenja koristiti - unatoč razlikama u izvedbi - za vozila navedena u katalogu.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 04.2010

INA 0059

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel.: +385 1 3701 944

aftermarket.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

