

SERVICE-INFO



Sprememba materiala preusmerjevalnega valja 532 0501 10

Proizvajalec vozil: Ford, Mazda

Model:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motor:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Št. LuK-AS:

Ford: 95WF-19A216-AC (zamenjan)
95WF-19A216-AD (zamenjan)
YS4E-19A216-AA (aktualen)
7109163 (zamenjan)
1112807 (zamenjan)
1139951 (aktualen)

Mazda: 1E03-15-930A

Št. LuK-AS: 532 0501 10



Slika 1: dosedanja izvedba iz kovine



Slika 2: nova izvedba iz plastike

V sklopu neprestanega izpopolnjevanja naših izdelkov je kovino tekalne površine preusmerjevalnega valja 532 0501 10 zamenjala plastika.

V prehodni fazi lahko dobavljamo preusmerjevalne valje s kovinskim valjem kot tudi s plastičnim valjem.

Pozor:

Oba valja lahko kljub različnim izvedbam neomejeno uporabljate za vozila, navedena v katalogu.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 04.2010

INA 0059

Tehnične spremembe pridržane

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

