



SERVICE INFO – INA 0089



Reparationssæt 533 0116 10

til aggregatdrift i Mercedes-Benz og Volkswagen

Bilernes
producenter: Mercedes-Benz, Volkswagen

Modeller:

Mercedes-Benz: C-Klasse (W202/S202/
W203/S203/C203),
CLK (C208/A208),
E-Klasse (W124/S124/
C124/A124/W210/S210),
SLK (R170),
M-Klasse (W163)
V-Klasse/Vito (638/638/2),
Sprinter (901/902/903/904)

Volkswagen: LT 28-35 II, LT 28-46 II

Motorens kode:


Mercedes-Benz: M111
Volkswagen: AGL

Best. nr.: 533 0116 10 (SET)

Indhold af reparationssæt 533 0116 10:

1 strammings remskive 533 0084 30
1 dæmper 533 0055 20
1 rulle Ø 110x29mm 531 0551 20
1 matrix M10*
1 dækker Ø 50x11mm*
2 skruer M8x74mm*
1 skrue M8x25mm*
1 skrue M8x20mm*
1 skrue M8x35mm*
1 beskyttelseskappe Ø 8,2x16mm*

* leveres ikke separat



Billede 1: 533 0116 10 – INA reparationssæt til aggregatdrift inkl. fastgøringsskruer

Alle komponenter i aggregatdriften (figur 1) er konstruktionsdimensioneret til den samme levetid og er udsat for den samme slitage.

Derfor er Schaeffler Automotive Aftermarket den første fabrikant på reservedelsmarkedet som tilbyder et komplet reparationssæt (figur 1) til aggregatdrifter i de ovennævnte køretøjer.

Reparationssættet erstatter strammearmen 531 0563 30 og omfatter remskiven, dæmperen, strammeenheden og alle monteringsdele.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler, at man under aggregatdriftsarbejdet også udskifter alle remdriftskomponenter.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!