



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## Der Spannarm 534 0268 10 deckt verschiedene Volvo-Modelle ab

Hersteller:	Volvo
Modelle:	C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90
Motoren:	2.0 D, 2.4 D
Art.-Nr.:	534 0268 10
OE-Nummern:	31258153 (Bild 1, rechts) 31330379 (Bild 1, links)



Bild 1: Rechts Ausführung von Schaeffler Automotive Aftermarket, links zusätzliche Variante des Wettbewerbs

In den oben genannten Fahrzeugen kommen zwei optisch unterschiedliche Spannarme zum Einsatz (Bild 1). Die technische Spezifikation und Funktionsweise der beiden Spannarme ist identisch.

Der Spannarm 534 0268 10 (Bild 1 rechts) deckt beide Ausführungen ab, entspricht uneingeschränkt den technischen Anforderungen und unterscheidet sich lediglich in der Optik.

Deshalb bietet Schaeffler Automotive Aftermarket nur eine Ausführung an.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111\***  
Tel.: +49 (0) 1801 753-333\*  
Fax: +49 (0) 6103 753-297  
automotive-aftermarket@schaeffler.com  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

