



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

Brazo tensor 534 0268 10 para varios modelos de Volvo

Fabricante: Volvo

Modelos: C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90

Motores: 2.0 D, 2.4 D

Nº de artículo: 534 0268 10

Referencias originales: 31258153 (figura 1, derecha)
31330379 (figura 1, izquierda)



Figura 1: versión de Schaeffler Automotive Aftermarket (derecha), versión adicional de la competencia (izquierda)

En los vehículos nombrados anteriormente se usan dos brazos tensores que presentan diferencias visuales (figura 1). Las especificaciones técnicas y el funcionamiento de ambos brazos tensores son idénticos.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece solo una versión.

El brazo tensor 534 0268 10 (figura 1, derecha) sirve para ambas versiones, cumple con todas las especificaciones técnicas y se diferencia únicamente en el aspecto.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

