



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Differenze visive

## Il braccio tenditore 534 0268 10 interessa diversi modelli del marchio Volvo

Produttore:	Volvo
Modelli:	C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90
Motori:	2.0 D, 2.4 D
N. art.:	534 0268 10
Riferimenti OE:	31258153 (Figura 1 a destra) 31330379 (Figura 1 a sinistra)



Figura 1: Versione a destra di Schaeffler Automotive Aftermarket, a sinistra l'altra versione offerta dalla concorrenza

Nei suddetti veicoli possono essere impiegati due bracci tenditori visivamente diversi (Figura 1), ma con specifiche tecniche e funzionamento identici.

Per questo motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket offre soltanto una versione.

Il braccio tenditore 534 0268 10 (Figura 1 a destra) copre entrambe le versioni, soddisfa i requisiti tecnici senza limitazioni e si distingue solo dal punto di vista visivo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.  
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)  
[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

