



## Service Info



# Ontwerpwijziging

## van de spanrol 534 0168 10

Fabrikanten: Land Rover, MG, Rover

**Modellen:**

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

**Motoren:**

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Artikelnr.: 534 0168 10

OE-nummer: PQG100180  
PQG100180A  
QVU 10022




Fig. 1: Links de oude uitvoering, rechts de nieuwe uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de spanrol met artikelnummer 534 0168 10 gewijzigd.

Deze service-info toont de uiterlijke kenmerken van de bestaande (Fig. 1 links) en de nieuwe uitvoering (Fig. 1 rechts).

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden van beide typen hebben.

Beide uitvoeringen zijn alleen uiterlijk verschillend, voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden toegepast.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) of [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)