



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Differenze visive

## Ruota libera dell'alternatore 535 0238 10

Produttore:	Toyota
Modelli:	Yaris
Anno di costruzione:	11.2005 - 11.2008
Motore:	1.4D-4D
N. art.:	535 0238 10
Riferimento OE:	27415-33060



Figura 1: Differenze visive della ruota libera dell'alternatore 535 0238 10

Negli alternatori Bosch del veicolo sopra citato è possibile che siano montate due versioni diverse della ruota libera dell'alternatore.

La figura 1 mostra la versione di serie (a sinistra) e la versione Aftermarket (a destra) della ruota libera dell'alternatore 535 0238 10.

Le due ruote libere si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Per lo smontaggio e il montaggio della ruota libera dell'alternatore è necessario un attrezzo speciale (figura 2).



Figura 2: Attrezzo speciale INA N. art. 400 0241 10

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.  
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)  
[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

