



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de las poleas tensoras 531 0084 20 y 531 0103 20

Fabricantes: Audi

Modelos: 80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet

Año de construcción: 1992 - 2000

Motores: 2.4, 2.6, 2.8

Nº de artículo: 531 0084 20
531 0103 20

Referencias originales:
078 109 243 C
078 109 243 K




Figura 1: versión anterior (izquierda), versión nueva (derecha)

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se han modificado las poleas tensoras con los números de artículo 531 0084 20 y 531 0103 20.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1, izquierda) y de la versión nueva (figura 1, derecha).

Durante la fase de modificación, es posible que se suministre cualquiera de ellas indistintamente.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

