



## SERVICE INFO – INA 0120



# Diferențele vizuale la tachelul 422 0236 10

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Producători:               | Audi, Seat, Škoda, VW                                 |
| Modele:                    |   |
| Audi:                      | A3  |
| Seat:                      | Leon, Mii   |
| Škoda:                     | Citigo, Octavia                                       |
| VW:                        | Golf VII, Jetta III, Up                               |
| Motorizare:                | 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,<br>1.4 TSI Hybrid |
| Nr. identificare<br>piesă: | 422 0236 10   |
| Nr. OE:                    | 04E 109411 H<br>04E 109411 J                          |



Figura 1: Versiunea 1



Figura 2: Versiunea 2

Două tipuri diferite de tachel (Figura 1 și Figura 2) pot fi montate pe motoarele menționate mai sus. Acestea diferă între ele doar prin aspect, amândouă îndeplinesc cerințele tehnice.

De aceea, Schaeffler oferă numai tipul de tachel din Figura 1, cu nr. art. 422 0236 10.

### Înlocuiți-le întotdeauna în seturi!

Ca măsură de bază, toți tacheții din motor trebuie înlocuiți în același timp. Pentru a evita reparațiile multiple și costurile inutile, se recomandă de asemenea să se înlocuiască în același timp tachelul și elementul de compensare a jocului supapei.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0120