



SERVICE INFO – INA 0123



По-тиха работа на двигателя

Промяна от твърда ремъчна ролка към ролка за свободен ход на алтернатор


Производител: BMW

Модели: 320d (E90, E91, E93)
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Година на производство: 2004 - 2011

Двигатели: M47, N47

Арт. номера:
INA-OAP Генератор Valeo
535 0063 10 TG15C073/TG15C093
535 0202 10 TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10 FG18D024/FG18S019



Снимка 1: Промяна от твърда ремъчна ролка към ролка за свободен ход на алтернатор



Снимка 2: Ролки за свободен ход на алтернатор 535 0063 10 (ляво), 535 0202 10 (център), 535 0203 10 (дясно)

Вибрации и силни шумове от спомагателното задвижване, могат да се появят при автомобилите изброени горе с твърда ремъчна ролка на алтернатор. Тези вибрации и шумове са причинени от ротационните несъответствия при дизеловия двигател, които са по-големи от тези при бензиновия двигател.

Ролката за свободен ход на алтернатор, изолира спомагателното задвижване от ротационните несъответствия на двигателя, осигурявайки плавна и по-тиха работа на каналния ремък. Като резултат, двигателя е по-тих, което прави шофирането по-комфортно.

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва за засегнатите овтомобили, подмяна на твърдата ремъчна ролка с ролка за свободен ход на алтернатор. **Внимание:** От първостепенна важност е да се изпълняват приложените инструкции по монтаж!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0123