



INA Service-Info



Stiller lopen van de motor

Vervanging van starre rol door een dynamovrijlooprol

Fabrikanten: BMW

Modellen: 1', 3', 5', 6', 7', X1, X3, X5

Bouwjaar: 2004 - 2011

Motoren: M47, N47, M57, N57

Artikelnr.: INA-OAP / Valeo-dynamo
 535 0063 10 / TG15C027/TG15C073/TG15C093
 535 0202 10 / TG15C072/TG17C010/TG17C048
 535 0203 10 / FG18D024/FG18S019

Actuele selectie zie onderdelencatalogus




Fig. 1: Vervanging van starre rol door een dynamovrijlooprol

Bij de bovengenoemde voertuigen met starre dynamorol kan sprake zijn van trillingen en storende geluiden uit de hulpaggregaataandrijving. Deze ontstaan door de in vergelijking met de benzinemotor onregelmatigere loop van de dieselmotor.

Schaeffler Automotive Aftermarket adviseert de betrokken voertuigen met starre dynamorol uit te rusten met een dynamovrijlooprol.
 Let op: Neem altijd de bijgevoegde montage-instructie in acht!



Fig. 2: Dynamovrijlooprollen 535 0063 10 (links), 535 0202 10 (midden), 535 0203 10 (rechts)

De dynamovrijlooprol koppelt de hulpaggregaataandrijving los van de onregelmatigheden van de draaiende motor en zorgt voor een gelijkmatigere en daardoor rustigere loop van de multiriem. Hierdoor loopt de motor stiller en aangenamer.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.