



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre de alternador 535 0267 10

Diferencias visuales

Fabricantes: Citroën, Mitsubishi, Peugeot

Modelos:

Citroën: C4 Aircross
Mitsubishi: ASX, Lancer, Outlander II,
Outlander III

Peugeot: 4008

Motores:

Citroën/Peugeot: 1.8 HDi
Mitsubishi: 1.8 DI-D, 2.2 DI-D

Nº de artículo: 535 0267 10

Referencia original:

Mitsubishi: 1800A201, 1800A333



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre del alternador con el número de artículo 535 0267 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

