



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Polea libre del alternador 535 0263 10

### Diferencias visuales

Fabricantes: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modelos:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF

Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Motores: D4HA, D4HB, 224DT

Transmisión:

Hyundai: solamente Automática

Jaguar: todas las transmisión

Kia: solamente Automática

Land Rover: todas las transmisión

Alternador:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Nº de artículo: 535 0263 10



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre del alternador con el número de artículo 535 0263 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambas versiones.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.rexpert.es

SCHAEFFLER  
REXPERT