



## SERVICE INFO – INA 0134



# Nihajna ročica 423 0079 10

## Vizualne spremembe

Proizvajalec: Audi, Seat, Skoda

Modeli:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),  
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),  
A4 Allroad (8KH, B8),  
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),  
A5 Cabriolet (8F7),  
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),  
A7 Sportback (4GA),  
A8 (4H\_),  
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),  
Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3),  
Octavia Combi (5E5)

Motor: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI,  
2.0 TFSI,  
2.5 TFSI, 2.8 FSI

Št. dela: 423 0079 10

Št. originalnega  
dela: 06E 109 409 L  
06E 109 409 J



Slika 1: 423 0079 10 – konstrukcijska izvedba (na levi) in nova konstrukcijska izvedba (na desni)

Pri zgoraj navedenih modelih vozil je bila spremenjena izvedba nihajne ročice. Proizvajalec originalne opreme (OEM) je nihajni ročici dodelil novo kataložsko številko.

Podjetje Schaeffler Automotive Aftermarket bo novo izvedbo nihajne ročice še naprej navajalo pod prejšnjo kataložsko številko 423 0079 10, saj se zadevni izvedbi nihajnih ročic razlikujeta samo po videzu.

S tehničnega vidika je možna mešana namestitvev obeh izvedb!

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ali [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0134