



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea tensora 531 0851 10

Especificaciones modificadas

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, VW

Modelos:

Audi: A3, A4, A6, TT

Seat: Altea, Leon, Toledo

Skoda: Octavia

VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motores: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Nº de artículo: 531 0777 10 (sustituido)
 531 0851 10 (actual)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + bomba de agua)
 530 0584 10 (KIT)

Referencia original:

06D 109 243 B (sustituido)
 06D 109 243 C (actual)




Fig. 1: 531 0777 10 – Polea tensora antigua (979743)



Fig. 2: 531 0851 10 – Polea tensora nueva (979830)

Debido a especificaciones modificadas, la polea tensora 531 0851 10 sustituye a la polea tensora 531 0777 10.

La nueva polea tensora también se sustituye en el kit 530 0445 10 y kit con bomba de agua 530 0445 31.

Ambas poleas tensoras se diferencian visualmente solo por el número impreso (Fig. 1 y Fig. 2) de la parte trasera.

Queda prohibido un montaje de la polea tensora con el número 979743 para la polea tensora con el número 979830.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
 www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT