



SERVICE INFO – INA 0138



Rolă întinzătoare 531 0851 10

Specificații modificate

Producători: Audi, Seat, Skoda, VW

Modele:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motorizare: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Nr. piesă: 531 0777 10 (înlocuiește)
 531 0851 10 (nou)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + pompa de apă)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

Nr. OE: 06A 109 243 B (înlocuiește)
 06 109 243 C (nou)

Datorită specificațiilor modificate, rola de tensionare 531 0851 10 înlocuiește rola de tensionare 531 0777 10.

Noua rolă de tensionare a fost înlocuită și în setul 530 0445 09, KIT-ul 530 0445 10 și KIT-ul pompei de apă 530 0445 31.

Singura diferență vizuală între cele două role de tensionare o constituie numărul ștanțat pe suprafața lor posterioară (fig. 1 și fig. 2).

Nu este permisă montarea rolei de tensionare cu numărul 979743 în locul rolei de tensionare cu numărul 979830.

Figura 1: 531 0777 10 – vechea rolă de întindere (979743)




Figura 2: 531 0851 10 – noua rolă de întindere (979830)



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!