



## SERVICE INFO – INA 0138



# Spännrulle 531 0851 10

## Ändrade specifikationer

Tillverkare: Audi, Seat, Skoda, VW

**Modeller:**

Audi: A3, A4, A6, TT  
 Seat: Altea, Leon, Toledo  
 Skoda: Octavia  
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motorer: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Best. nr.: 531 0777 10 (tidigare)  
 531 0851 10 (nuvarande)  
 530 0445 09 (Set)  
 530 0445 10 (KIT)  
 530 0445 31 (KIT + vattenpump)  
 530 0584 09 (Set)  
 530 0584 10 (KIT)

OE-nr.: 06A 109 243 B (tidigare)  
 06 109 243 C (nuvarande)

På grund av ändrade specifikationer ersätter spännrulle 531 0851 10 spännrulle 531 0777 10.

Den nya spännrullen ersätter också den gamla i Set 530 0445 09, KIT 530 0445 10 och i vattenpumps-KIT 530 0445 31.

De båda spännrullarna skiljer sig endast åt utseendemässigt genom de tryckta numren (bild 1 och bild 2) på baksidan.




Bild 1: 531 0777 10 – spännrulle gammalt utförande (979743)



Bild 2: 531 0851 10 – spännrulle nytt utförande (979830)

Montering av spännrulle 979743 i stället för spännrulle 979830 är förbjudet!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>