



SERVICE INFO – INA 0141




Siksnas spriegotājs 534 0075 20

Vizuālās atšķirības

Ražotāji:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modeļi:	
Citroën:	Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III
Dzinēji:	
Citroën/Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI

Rezerves daļas Nr.:	529 0036 10
	529 0061 10
	529 0062 10
	529 0065 10
	529 0066 10
	534 0075 20



1. attēls: Iepriekšējā konstrukcija



2. attēls: Jaunā konstrukcija

Kā daļu no saviem pastāvīgajiem centieniem uzlabot savus produktus, esam veikuši izmaiņas siksnas spriegotājam ar detaļas numuru 534 0075 20.

Šī tehniskās apkopes informācijas lapa ataino iepriekšējās (1. attēls) un jaunās (2. attēls) versijas vizuālās pazīmes.

Pārejas periodā mūsu noliktavā var būt pieejami abi veidi.

Abas versijas atšķiras tikai to ārējā izskatā. Abas versijas atbilst tehniskajām specifikācijām un var tikt izmantotas bez ierobežojumiem.

Lūdzu ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja specifikācijas!