



SERVICE INFO – INA 0148



Snímač impulzů 544 0095 10

Poškození při demontáži

Výrobci: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modely:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Motory: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Obj. č.: 544 0095 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek 1: 544 0095 10 - snímač impulzů pro systémy řízení motoru

Snímač impulzů pro systémy řízení motoru (obrázek 1) lze v důsledku kombinace použitých materiálů často velmi obtížně uvolnit z tlumiče vibrací klikové hřídele (obrázek 2).

Ve většině případů přitom bude snímač impulzů poškozen. Proto se doporučuje, aby se vždy vyměňoval.

Při montáži tlumiče vibrací klikové hřídele musí být nezbytně dodržen výrobcem vozidla předepsaný uťahovací moment.



Obrázek 2: Snímač impulzů a tlumič vibrací klikové hřídele

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
 Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
 REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
 Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT