



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Tensor de correia 534 0250 10

Diferenças visuais

Fabricantes:	Citroën, Peugeot
Modelos:	
Citroën:	C2, C3, C4, C-Elysee
Peugeot:	206, 207, 301, 307, 308, 1007
Motores:	1.1, 1.4, 1.6
N.º de artigo:	529 0070 10 529 0071 10 534 0250 10

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Figura 1: versão anterior



Figura 2: versão nova

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, o tensor de correia com o número de artigo 534 0250 10 foi modificado.

Esta informação de serviço demonstra o aspeto visual da versão anterior (figura 1) e da versão nova (figura 2).

Durante a fase de modificação, é possível que ambos os tipos se misturem.

The two versions differ only in their appearance. Both comply with the technical specifications and can be used without restrictions.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt