



## SERVICE INFO – INA 0179



# Spännrullar med samma konstruktion

## Skillnad i egenskaper

Tillverkare: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

### Modeller:

Audi: A2, A3, A4, A6  
 Ford: Galaxy  
 Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo  
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
 Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan

Motorer: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI

Best. nr.: 531 0396 20 + 533 0039 10  
 531 0436 20 + 533 0035 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Hos de angivna fordonen måste alltid den givna kombinationen av spännrulle och vibrationsdämpare följas.

Spännrullen och vibrationsdämparen är optimalt avstämda till varandra och endast vid korrekt kombination säkerställer de mjukast möjliga gång i kamaxeldrivningen.

En blandad konfiguration kan medföra ökad förslitning och även att enskilda komponenter i kamaxeldrivningen upphör att fungera.




Bild 1: Spännrulle 531 0396 20 med vibrationsdämpare 533 0039 10




Bild 2: Spännrulle 531 0436 20 med vibrationsdämpare 533 0035 10

Best. nr. spännrulle	Märkning på excenter	Färg på excenter	Best.nr. dämpare	Märkning på dämpare
531 0396 20	N3	silver	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	svart	533 0035 10	H4

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**