



INA INFORMAZIONE TECNICA



Disaccoppiatore puleggia

Rondella diamantata

Produttori: Volvo

Modello: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90,
XC60, XC70, XC90

Motori: B4204, D4204

N. art.: 544 0503 20
544 0504 20

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento al catalogo




Figura 2: Viti del disaccoppiatore puleggia, vite centrale dell'albero a gomiti, disaccoppiatore puleggia e rondella diamantata




Figura 1: Lato albero a gomiti del disaccoppiatore puleggia con rondella diamantata. Nei kit citati, essa è già inserita in posizione di montaggio sul disaccoppiatore puleggia

Per sostituire la cinghia dentata nei veicoli sopra menzionati, è necessario smontare il disaccoppiatore della puleggia.

A fronte delle indicazioni fornite dal costruttore dei veicoli, in caso di sostituzione o dopo lo smontaggio è necessario sostituire le viti del disaccoppiatore della puleggia, la vite centrale dell'albero a gomiti e la rondella diamantata (figura 2).

La vite centrale dell'albero a gomiti, la rondella diamantata e le viti del disaccoppiatore della puleggia sono parti integranti di tutti i kit rilevanti. Grazie al loro particolare rivestimento, la rondella fornita in dotazione e la vite centrale impediscono che il disaccoppiatore della puleggia si allenti automaticamente.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPPERT