



INA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Polea desacopladora

Polia desacopladora

Fabricantes: Volvo

Modelos: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90,
XC60, XC70, XC90

Motores: B4204, D4204

Nº de artigo: 544 0503 20
544 0504 20

Consulte a correta identificação nos catálogos.




Fig. 2: Parafusos da polia desacopladora, parafuso central da cambota, polia desacopladora e anilha com revestimento de diamante.

Para substituir a correia dentada dos veículos supramencionados, é necessário desmontar a polia desacopladora.




Fig. 1: Lado da cambota da polia desacopladora com anilha com revestimento de diamante. No kit mencionado, já se encontra instalado na polia desacopladora em posição de montagem.

De acordo com as especificações do fabricante do veículo, quando se substitui ou desmonta a polia desacopladora, também se devem substituir os parafusos da polia desacopladora, o parafuso central da cambota e a anilha com revestimento de diamante (fig. 2).

O parafuso central da cambota, a anilha com revestimento de diamante e os parafusos da polia desacopladora estão incluídos em todos os kits relevantes. Devido ao seu revestimento especial, e em conjunto com o parafuso central, a anilha fornecida impede que a polia desacopladora se solte pela sua própria ação.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REP>XPERT