



INA INFORMAZIONE TECNICA



Kit catena di distribuzione INA 559 0156 30

Larghezza della catena modificata

Produttore: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelli:

Audi: A1, A3
 Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo
 Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia
 VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV, Beetle 5C, Touran

Motore: 1,2 TSI

N. art.: 559 0026 30
 (catena di distribuzione stretta,
 non più disponibile)
 559 0156 30
 (catena di distribuzione larga)



Figura 1: kit catena di distribuzione INA 559 0156 30

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Dal 2011 in poi, la catena di distribuzione del motore 1.2 TSI è stata sostituita dal costruttore con una versione più larga. Per questo motivo, il kit catena di distribuzione precedente (N. art.: 559 0026 30) è stato eliminato.

Esso viene sostituito dal kit catena di distribuzione modificato (N. art.: 559 0156 30).

Contiene la catena più larga con i relativi pignoni per l'albero motore e l'albero a camme. Con il nuovo kit (figura 1) possono essere riparati sia motori con versione della catena stretta sia motori con versione della catena larga.

Importante

Per garantire una costante sicurezza operativa della distribuzione, devono essere utilizzate sempre tutte le parti del kit catena di distribuzione! Ciò è fondamentale soprattutto nel caso dei motori con versione della catena stretta (fino all'anno di costruzione 2011), poiché la catena più larga non si adatta ai vecchi pignoni.

Per la corretta sostituzione della ruota dentata dell'albero motore è necessario un attrezzo speciale.

Si consiglia di utilizzare il set di attrezzi di montaggio INA con N. art: 400 0588 10 (figura 2).



Figura 2: set attrezzi di montaggio INA per la sostituzione della ruota dentata dell'albero motore

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
 Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.rexpert.it