

Informazione Tecnica

FAI Testate Motore


Codici interessati: BCH029, BCH030, BCH032 & BCH104

Alcune applicazioni hanno componenti ausiliari che utilizzano il foro di alimentazione dell'olio come mostrato di seguito. Se l'applicazione su cui stai lavorando non richiede questa funzione, il foro deve essere tappato con la vite e la rondella fornite.

In caso contrario, si verificherà una perdita di olio e pressione dell'olio e ulteriori danni, di conseguenza, ciò invaliderà la garanzia FAI.



Attenzione!
Controllare l'installazione
come da figura



TB0061

+44 (0) 1525 351800



faiauto.com