


Blue Print ADH23414, ADH23607

Applications:
Honda Accord 7/98 > 3/03



FR

MAÎTRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE

Guide d'application Honda Accord 7/98 > 3/03

Nous avons été informés que Honda a connu un problème de fourniture du maître-cylindre d'embrayage installé sur certains modèles Honda Accord 1998 à 2003.

Le maître-cylindre d'embrayage installé sur la ligne de production a maintenant été arrêté et n'est pas disponible comme pièce de rechange.

La solution proposée par Honda pour solutionner ce problème consiste à fournir le maître-cylindre d'embrayage ultérieur comme pièce de rechange, mais cela signifie que toutes les autres pièces du système d'actionnement de l'embrayage (conduites d'embrayage, cylindre récepteur d'embrayage, etc.) doivent également être remplacées pour permettre l'installation du maître-cylindre d'embrayage ultérieur. Les clients doivent donc acheter des pièces supplémentaires pour faire réparer le véhicule.

La référence Blue Print ADH23414 correspond aussi à la conception la plus récente car l'ancienne n'est plus produite par les constructeurs.

Suite à ce problème, les clients devront obtenir les conduites compatibles auprès d'un concessionnaire Honda. Le cylindre récepteur d'embrayage est disponible auprès de Blue Print - Référence ADH23607.

Des informations techniques complémentaires sont disponibles sur: partsfinder.bilsteingroup.com