



# B.T. 40



## INFORMATION IMPORTANTE



**Type BOSCH**



**Type HITACHI**

**Ces deux alternateurs sont regroupés sous la même référence 4588, seul l'orientation de la connectique est différente.**

Sur les alternateurs 4588 avec la référence d'origine LR1120-701 de la marque HITACHI (comme la photo de droite), le branchement du connecteur peut s'avérer difficile. Veillez à enclencher la prise jusqu'à entendre un « clic »