



**PI 1770**  
Nur für Fachpersonal!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## AUSSENÜBERMASS-GLEITLAGER

### REPARATURLÖSUNG FÜR MERCEDES-BENZ OM 651

Die Hauptlagerstühle der Motorenbaureihe OM 651 lassen sich durch die geackerten Lagerdeckel nicht auf konventionelle Art instandsetzen. Um diese Motorblöcke dennoch instandsetzen zu können, bietet Motorservice einen speziellen Gleitlagersatz mit Außenübermaß an.

Dieser Gleitlagersatz mit größerem Außendurchmesser ermöglicht dem Motoreninstandsetzer die defekten Hauptlagerstühle des Motorblocks aufzubereiten.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>83 Cyl. 4</b>	40 776 6., 40 809 6., 41 641 6..							
<b>OM 651</b>	<b>901</b>	D (LA)	4	1796 cm <sup>3</sup>	4V	80-100 kW (109-136 PS)	16,2	83,00 mm	
<b>OM 651</b>	<b>911 - 912, 916, 921, 924 - 925, 940, 950, 955, 960 - 961, 980</b>	D (A)	4	2143 cm <sup>3</sup>	4V	70-150 kW (95-204 PS)		99,00 mm	
<b>OM 651</b>	<b>913, 930, 956 - 957</b>	D (LA)	4	2143 cm <sup>3</sup>	4V	70-130 kW (95-177 PS)	16,2	99,00 mm	
<b>HL</b>	St/A	59,965	64,514	20,50	2,262	STD		4	<b>77 973 700</b> (1)
↑		59,940	64,500			0,25			<b>77 973 710</b> (1)
						0,50			<b>77 973 720</b> (1)
<b>HL</b>	St/B/S F	59,965	64,514	20,50	2,262	STD			
↓	SPUTTER	59,940	64,500			0,25			
						0,50			
<b>PASS-L</b>	St/A	59,965	64,514	26,33	2,262	STD		1	
↑		59,940	64,500			0,25			
						0,50			
<b>PASS-L</b>	St/B/S F	59,965	64,514	26,33	2,262	STD			
↓	SPUTTER	59,940	64,500			0,25			
						0,50			
	STD	26,500 - 26,540							
	0,25	26,500 - 26,540							
	0,50	26,500 - 26,540							
	Spiel / Clearance / Jeu / Juego -Axial / Зазор Осевой: 0,200 - 0,373								
(1)	Außenübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm								

Katalogauszug:  
Außenübermaß-Gleitlagersatz  
für Mercedes-Benz OM 651

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.