


Digitale Schraublehre



BEDIENELEMENTE

1. LCD- Anzeige
2. Friktionsantrieb
3. Schnellantrieb
4. ABS/ INC – MESSEINHEIT (Taste)
5. AN/AUS - EINSTELLUNGEN (Taste)
6. Datenausgang




LCD ANZEIGE

"INC": Relativer Messmodus

"in" - Einheit: Zoll

"mm" - Einheit: metrisch



TASTEN

AN/AUS - EINSTELLUNGEN: An/Aus-Schalter. Messwerteinstellung.

ASS/INC - MESSEINHEIT: Absoluter & relativer Messmodus; Umstellung zw. metrischem System und Zoll.

ANWENDUNG

Zwei verschiedene Tastendruckvarianten werden im Folgenden unterschieden:

(1) Drücken und Loslassen; (2) Drücken und gedrückt halten (2 Sekunden oder länger).

Taste AN/AUS - EINSTELLUNGEN

Drücken und Loslassen: Schaltet das Gerät an und ab.

Drücken und gedrückt haltend (2 Sekunden oder länger): Messwerteinstellung für den absoluten Messmodus. Messrahmen metrisch = 0, 25, 50, 75mm....275mm. Messrahmen Zoll = 0, 1", 2", 3"....11". Stellt den Messwert nach Batterieaustausch automatisch ein.

Taste ASS/INC - MESSEINHEIT

Drücken und Loslassen: Wechsel zw. absolutem und relativem Messmodus; "INC" zeigt den relativen Messmodus in der LCD Anzeige an. Wenn kein Kennzeichen in der Anzeige zu sehen ist, befindet sich das Gerät im absoluten Messmodus.

Drücken und gedrückt haltend (2 Sekunden oder länger): Wechsel zw. metrischem System und Zoll; "in" in der Anzeige verweist auf den Zoll-Modus. Keine Anzeige verweist auf metrischen Modus.

STROMZUFUHR

CR2032 Lithium-Batterie ist rückwärtig in das Gerät eingesetzt (positiver Pol nach außen).

Wechsel der Batterie, sobald die LCD Anzeige nur noch schwach lesbar ist oder die angezeigten Werte blinken.

Nach fünfminütigem Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Schraublehre kann durch Drücken der AN/AUS-Taste eingeschaltet werden. Schalten Sie das Gerät mit den AN/AUS-Taste ab, um die Haltbarkeit der Batterie zu verlängern.

SPEZIFIKATIONEN

Messstärke: 5~10N.

Stromverbrauch: $\leq 20\mu\text{A}$


Anwendungstemperatur: 0 – 40°C.

Lagertemperatur: -20 – 60°C



Entsorgung

Nicht mehr verwendete Geräte oder Batterien sollten nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Sie können Batterien kostenlos an den gewohnten öffentlichen Sammelstellen entsorgen.




Digital - Micrometer



FUNCTIONAL ELEMENTS

1. LCD display
2. Friction drive
3. Quick drive
4. ABS/ INC - UNIT key
5. ON/OFF - SET key
6. Data output




LCD DISPLAY

"INC": Relative measuring mode

"in" - Unit: inch

"mm" - Unit: metric



KEYS

ON/OFF - SET key: Power switch. Datum set.

ASS/INC - UNIT key: Absolute & relative measuring. Metric / inch conversion .

OPERATION

Two ways of pressing the keys are used in the following illustrations:

(1) Press and release; (2) Press and hold (2 sec. or more).

ON/OFF....SET KEY

Press and release: Power on/off.

Press and hold (2sec. or more) Datum setting for absolute measurement. Origin of metric is 0, 25, 50, 75mm....275mm. Origin of inch is 0 , 1", 2" ,3"....11". Sets datum automatically after battery reset.

ABS/INC....UNIT KEY

Press and release: Absolute and relative measuring mode conversion; "INC" sign displayed on LCD in relative measuring mode. No sign displayed on LCD in absolute measuring mode. Press and hold (2 sec. or more): Metric/inch conversion; "in" sign displayed on LCD for inch, otherwise mm.

POWER

CR2032 Lithium battery is inserted into the back of the instrument with positive pole outward. Replace the battery when the display data is dim or the data on LCD is flashing .

If not used for approximately five minutes the power will auto-off. The micrometer will turn on by pressing

"ON/OFF....ZERO" key. Power off the micrometer by pressing "ON/OFF....ZERO" key to save the battery.

SPECIFICATIONS

Measuring force: 5~10N.


Power consumption: $\leq 20\mu\text{A}$

Operating temperature: 0 - 40°C.

Storage temperature: -20 - 60°C

Disposal

No longer used equipment and batteries should not be disposed with household garbage. You can return batteries after use to the seller or the designated collection points (e.g. in municipal waste or commercial) free of charge.





**EU-Konformitätserklärung
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart der:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:


**Digital-Mikrometer (BGS Art. 8427)
Digital Micrometer
Micromètre numérique
Micrómetro digital**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Council Directive 2004/108/EC

Angewandte Normen:
Identification of regulations / standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:
EN 61326-1:2006
Verification No.:GZEM120400113901V/MD310-710

Wermelskirchen, den 05.06.2013

ppa. 
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwikerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen