



SERVICE INFO – LuK 0007



Az 500 0035 10 számú kinyomócsapágy termékinformációja

Gyártók:	BMW
LuK-AS sz.:	500 0035 10
OE sz.:	21 51 1 204 419 21 51 1 207 275 21 51 1 208 423 21 51 1 223 168 21 51 1 223 366 21 51 1 225 203 21 51 2 225 619



1. ábra: 500 0035 10

Az 500 0035 10 számú kinyomócsapágnál a tengelykapcsoló-működtetés kényelmének jobbítása érdekében egy kiegyenlítő szerkezet van (nyíl).

Sem az állító gyűrűt, sem a kinyomócsapágy házát nem szabad bezsírozni, mivel ez a csúszó felületeken bekövetkező gyantásodás miatt a működést ronthatja.

A kinyomócsapágy egy hagyományos kinyomócsapágyból és egy állító gyűrűből áll. Az állítógyűrű a csapágyházra van felerősítve és egy egységet képez vele. Terhelés nélkül az állítógyűrű szabadon mozog a csapágyon.

Útmutatás:
Ez nem hiba!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.rexpert.com
Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0007