



SERVICE INFO – LuK 0038



Aluminijski pričvrсни vijci za BMW vozila sa kućištem mjenjača izrađenim na bazi magnezija

Modeli:

BMW: E6#, E8#, E9#, F1#

Set vijaka za
prvu ugradnju

(OE) broj: 23 00 0 392 607



Slika 1: Set vijaka od proizvođača vozila - napravljen od aluminija za prvu ugradnju (OE) br.23 00 0 392 607)

U modelima gore navedenim, blok motora I kućište mjenjača su izrađeni od lakih legura metala. Da bi se spriječila elektrokemijska korozija, mjenjač je spojen na motor uporabom aluminijskih vijaka. Ovi vijci moraju biti odstranjeni I zamjenjeni nakon skidanja.

Zbog toga se mora uvijek upotrijebiti novi set vijaka od proizvođača vozila kada se zamjenjuje spojka i/ili zamašnjak podijeljene mase (DMF).

Aluminijski vijci se mogu prepoznati po slijedećim karakteristikama:

- nemagnetni su
- puno lakši su od čeličnih vijaka istih dimenzija
- čelna strana im je obojana u plavo
- glava vijka ima oznaku AL

Poštujte zadane momente pritezanja I kut vrtnje za aluminijske vijke. Ne upotrebljavajte čelične vijke. Nepoštivanje uputstava može dovesti do ozbiljnog oštećenja ručnog mjenjača.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

