



SERVICE INFO – LuK 0064



Хидравличните изключващи лагери 510 0088 10 и 510 0164 10

Различен размер хидравлични връзки

Производители: Dacia
Nissan
Renault

Арт. номера LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Снимка 1: Хидравлични изключващи цилиндри с малки хидравлични връзки

В превозни средства изброени по-горе, хидравличните изключващи цилиндри могат да се монтират с различен размер хидравлични връзки.

За подмяна, Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва два варианта за ремонт:

- Хидравличните изключващи цилиндри с малки връзки (снимка 1) са били използвани в първоначалното вграждане. В зависимост от предназначението на превозното средство, те могат да се заменят с LuK част номер: 510 0088 10 или 510 0164 10.
- Хидравличният изключващ цилиндър с голяма връзка (снимка 2) произлиза от предишния ремонт, при който е преработена хидравличната връзка на превозното средство. Когато инсталирате LuK част номер: 510 0088 10 или 510 0164 10 превозното средство трябва да се преработи обратно в малката връзка, т.е. трябва да се монтира нова хидравлична линия



Снимка 2: Хидравлични изключващи цилиндри с големи хидравлични връзки

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0064