



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicación para el montaje

Disco de embrague con amortiguador de 6 muelles y placa de presión de Ø 430 mm

LuK

Discos

de embrague: 343 0150 10, 343 0182 10,
343 0192 10, 343 0194 10,
343 0197 10, 343 0202 10,
343 0203 10, 343 0204 10,
343 0205 10, 343 0206 10,
343 0207 10, 343 0208 10,
343 0209 10, 343 0210 10,
343 0211 10, 343 0212 10,
343 0213 10, 343 0215 10,
343 0217 10, 343 0220 10,
343 0221 10, 343 0222 10,
343 0227 10, 343 0228 10,
343 0229 10, 343 0238 10



Fig. 2: La fijación de montaje se coloca entre el perno escalonado y la carcasa del embrague



Fig. 1: Fijación de montaje de alambre

Los discos de embrague mencionados anteriormente solo se pueden combinar con las placas de presión ya utilizadas si se aseguran con 4 fijaciones de montaje (fig. 1) antes del desmontaje. Esto afecta a todos los embragues de tirar, independientemente del fabricante, que tengan platos de presión de un diámetro de 430 mm y lengüetas del muelle de disco rectas.

La fijación de montaje se coloca entre el perno escalonado y la carcasa del embrague (fig. 2). Se pueden utilizar fijaciones que se hayan guardado tras el montaje de un nuevo plato de presión o que se hayan fabricado especialmente para este fin, con un alambre de entre 2 y 3 mm de grosor. Tras el montaje del embrague, se deben volver a retirar las fijaciones.

Nota:

Los nuevos platos de presión ya vienen aseguradas con 4 fijaciones de montaje.

Si el embrague se desmonta sin las fijaciones, los platos de presión se desplazarán en todo su recorrido de trabajo en el sentido del motor. Por tanto, las puntas del muelle de disco quedarán en una posición demasiado baja en la carcasa del embrague y, durante el montaje, entrarán en contacto con el amortiguador de torsión o el disco de arrastre. Como consecuencia, se producirán daños que provocarán problemas de desacoplamiento del embrague durante la marcha.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT