



SERVICE INFO – LuK 0093



Observație privind montarea LuK DMF

Reperete de distribuție de pe volantul cu masă dublă

Producători:	Fiat Mercedes Nissan Opel Renault Vauxhall
Modele:	
Fiat:	Talento
Mercedes:	Vito, Vivaro
Nissan:	NV300 Qashqai X-Trail
Renault:	Espace V Grand Scenic III & IV Megane III Scenic III & IV Traffic

Nr. identificare piesă:	415 0564 10 415 0796 10 415 1016 10
-------------------------	-------------------------------------------




Figura 1: Orificiul din volantul cu masă dublă



Figura 2: Adâncitura din arborele cotic

Volantul cu masă dublă, la aceste aplicații, este prevăzut cu un inel senzor. Acesta trebuie sincronizat corect cu arborele cotic pentru ca autovehiculul să pornească și să meargă corect. Spre deosebire de un prezon convențional, acestea sunt sincronizate printr-un orificiu în volantul cu masă dublă (Fig. 1) și o adâncitură în arborele cotic (Fig. 2).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!